




SOIL AND GROUNDWATER REMEDIATION

डाइऑक्सनि और PCB दूषित मट्टी के लिए समाधान

डेटा समीक्षा और प्रयोगशाला परीक्षण से स्वतंत्र विश्लेषण तथा स्थल-वशिष्ट डिजाइन तक।

डाइऑक्सनि TEQ में 99.33% कमी

81,122 □ 543 pg-TEQ/g

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन WO2011074120A1 के उदाहरण 1 में छह सप्ताह बाद यह परिणाम दर्ज किया गया। दूसरा नमूना 771.8 से 23.3 pg-TEQ/g तक घटा, जिसकी गणना 96.98% है।

डाइऑक्सनि TEQ में 99.33% कमी

BEFORE	AFTER 6 WEEKS
81,122	543
pg-TEQ/g	pg-TEQ/g

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन WO2011074120A1 के उदाहरण 1 में छह सप्ताह बाद यह परिणाम दर्ज किया गया। दूसरा नमूना 771.8 से 23.3 pg-TEQ/g तक घटा, जिसकी गणना 96.98% है।

WHO-TEQ (1998) | 6 weeks | WO2011074120A1

ये प्रकाशित परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत व्यक्तिगत परिणाम हैं, और गारंटी नहीं। वास्तविक प्रदर्शन, अवधि, लागत और नियामक स्वीकृत प्रतिनिधि नमूना परीक्षण तथा स्थल की समीक्षा के बाद ही निर्धारित की जाती है।

स्थल-वशिष्ट मूल्यांकन प्रक्रिया

01	ऐतहासिक डेटा और नमूना योजना की समीक्षा
02	प्रदूषक, सांद्रता और मट्टि की पुष्टि
03	प्रयोगशाला उपचार-योग्यता परीक्षण
04	मट्टि, पानी और उत्सर्जन का स्वतंत्र विश्लेषण
05	पायलट स्तर पर सत्यापन
06	पूर्ण डिजाइन और नियामक समीक्षा

ये प्रकाशित परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत व्यक्तिगत परिणाम हैं, औसत या गारंटी नहीं। वास्तविक प्रदर्शन, अवधि, लागत और नियामक स्वीकृत प्रतिनिधि नमूना परीक्षण तथा स्थल की समीक्षा के बाद ही निर्धारित की जाती है।

भेजी जाने वाली जानकारी

01	राज्य, शहर, स्थल और जम्मेदार संस्था
02	डाइऑक्सनि, PCB और अन्य वशिलेषण रपॉर्ट
03	क्षेत्रफल, गहराई और अनुमानित मट्टी की मात्रा
04	मट्टी, नमी और भूजल की स्थिति
05	आवश्यक सफाई मानदंड और सत्यापन पद्धति
06	समयसीमा और अपेक्षित सहायता का दायरा

उपचार-योग्यता समीक्षा का अनुरोध

overseas@meister-ltd.com | +81-52-705-6533

<https://meister-corporate.meister-itai.chatgpt.site/hi/soil-remediation/>

ये प्रकाशित परीक्षण स्थितियों के अंतर्गत व्यक्तिगत परिणाम हैं, और सत या गारंटी नहीं। वास्तविक प्रदर्शन, अवधि, लागत और नियामक स्वीकृत प्रतिनिधि निमूना परीक्षण तथा स्थल की समीक्षा के बाद ही निर्धारित की जाती है।